

正 本

檔 號：
保存年限：

桃園市不動產建築公會

收 第 0275 號

函 文 114年12月23日

農業部農業科技園區管理中心

地址：908126屏東縣長治鄉德和村神農
路一號

330

桃園市桃園區經國路9號15樓之2

承辦人：歐虹蘭

電話：08-7741039

傳真：08-7623122

受文者：桃園市不動產建築開發商業
同業公會 電子信箱：ranata@atp.gov.tw

發文日期：中華民國114年12月17日

發文字號：農科園商字第1147225877號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為強化本園區建築工地深開挖階段之施工安全，自發文日起
實施「建築工地深開挖巡檢作業」，詳如說明，惠請轉知所
屬會員查照辦理。

說明：

- 一、為減少本園區建築工地於開挖施工階段時，因防護措施未確
實發揮作用而影響公共安全，本中心自發文日起實施「建築
工地深開挖巡檢作業」，將委託相關公會派員前往工地巡檢
並提供專業建議，以提高建築工地深開挖階段施工安全。
- 二、請轉知所屬會員之工地，倘接獲本中心巡檢通知時，工地承
造人之專任工程人員、工地主任(或工地負責人)應配合本中
心巡檢作業，未配合者本中心將列為重點抽查對象，並視情
形依營造業法論處。
- 三、隨文檢附「農業科技園區領有建築執照工程加強深開挖巡檢
作業流程」及「農業科技園區領有建築執照工程加強深開挖
巡檢紀錄表」各1份供參。

正本：社團法人屏東縣建築師公會、屏東縣不動產開發商業同業公會、桃園市不動產
建築開發商業同業公會、屏東縣營造業職業工會、高雄市結構工程工業技師公
會、社團法人臺灣省土木技師公會屏東辦事處、社團法人臺灣省土木技師公
會、社團法人中華民國大地工程技師公會、中華民國大地工程技師公會高屏辦
事處、臺灣區綜合營造業同業公會桃園市辦事處、臺灣區綜合營造業同業公會
屏東縣辦事處

副本：本中心工商服務組


主任謝勝信

裝



線

農業科技園區領有建築執照工程加強深開挖巡檢作業流程



農業科技園區領有建築執照工程加強深開挖巡檢紀錄表

請承造人專任工程人員、工地主任(工地負責人)於巡檢前先行檢查及填報下列項目，並於本中心派員巡檢時提出本表。

建照號碼：		工程地點：	區	段
檢查時間： 年 月 日 時		小段	地號	筆
工程進度：				
(例如：拆除作業、地下室開挖、樓版等)				
編號	檢查項目	工地自行檢查結果		
1	地下室開挖支撐系統、擋土措施是否符合施工計畫或其他適當處置？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
2	安全觀測系統(儀器數量、安裝位置、配置圖、觀測頻率及管理值)是否符合施工計畫或其他適當處置？	☐ 符合，設置 處觀測裝置。 ☐ 不符合 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
3	安全觀測系統數值有無異常？	☐ 符合 ☐ 異常 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
4	擋土壁體是否出現異常之漏水、包泥沙及孔洞現象？	☐ 符合 ☐ 異常 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
5	開挖面是否有上舉、隆起及砂湧等現象？	☐ 符合 ☐ 異常 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
6	帆布護籬、斜籬、防護網等防止物料飛散或墜落功能之設施是否脫落、破損	☐ 符合 ☐ 破損 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		
7	安全圍籬、安全走廊符合規定且完整無破損	☐ 符合 ☐ 異常 ☐ 其它適當處置： _____ (簡述原因及處置方式) _____		

承造人： 專任工程人員：(簽章) 工地主任(工地負責人)：(簽章)

巡檢意見(由巡檢人員填報,並繳回本中心)

巡檢人員建議事項：無建議改善事項。因下列事由，建請機關列管工地改善：（請述明建議改善事項）

巡檢人員： (簽名)；巡檢日期：